

Vvs-virksomhed idømt bøde efter gaseksplosion

Ejeren af en lille vvs-virksomhed på Syddjurs blev idømt en bøde på 40.000 kroner for at have sjuasket med sikkerheden, da en gasvandvarmer endte med at eksplodere, så en aarhusiansk kvinde fik alvorlige forbrændinger på kroppen.

Tekst Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
 maf@dgc.dk

En dengang 45-årig kvinde fra Risikov kom voldsomt til skade, da hun tilbage i sommeren 2018 kom ud for en eksplosionsulykke i sit sommerhus i Fuglslev ved Ebeltoft. Kvinden, der blev voldsomt forbrændt over hele kroppen med anden- og tredjegradsforbrændinger ved ulykken, var hospitalsindlagt i 50 dage. Det skriver Lokaltidningen Aarhus.

I starten af januar 2021 blev den 65-årige ejer af den lille vvs-virksomhed ved Retten i Randers kendt skyldig i at have sjuasket med sikkerheden i forbindelse med installationen af en gasvandvarmer i kvindens sommerhus i Fuglslev. Det var en af de ansatte, der havde installeret gasvandvarmeren, som viste sig at lække gas. Gaslækagen forårsagede

eksplosionen, da sommerhusets ejer tændte et stearinlys i sit sommerhus.

Flere alvorlige fejl, og sikkerhedskrav var ikke opfyldt

Sikkerhedsstyrelsen anmeldte sagen, der blev efterforsket af Østjyllands Politis afdeling for særlige sager. Efterforskningen og særlige gastekniske undersøgelser viste, at der var sket flere alvorlige fejl under opsætningen af gasvandvarmeren, og at sikkerhedskravene ikke var opfyldt, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse

Blandt andet var der ikke foretaget den korrekte kontrol og afprøvning, installationen var på flere punkter sket i strid med vejledningen, og den var heller ikke anmeldt

Sikkerheden er vigtig, og derfor skal der altid foretages korrekt kontrol og afprøvning af installationer.





til Sikkerhedsstyrelsen, som den ifølge loven skal.

Retten fandt, at ejeren af vvs-virksomheden var skyldig i fire ud af fem punkter i tiltalen, og at det var ham, der personligt skulle dømmes.

”Sagen viser, at man som autoriseret håndværker har et stort ansvar for at overholde de sikkerhedskrav, der er, og at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke gør det. Væsentligt ved dommen er, at det er ejeren af virksomheden, der holdes personligt ansvarligt,” siger specialanklager Jan Østergaard i pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi.

Virksomheden har ansvaret

Ifølge Lokalavisen Aarhus oplyser specialanklageren, at ejeren af

vvs-virksomheden erklærede sig uskyldig og gjorde gældende, at virksomheden ikke havde ansvaret for sikkerheden, fordi kunden selv havde købt apparatet og bedt om at få det installeret.

Dommen slår fast, at virksomheden har ansvaret. Ham, der havde lavet de gastekniske undersøgelser for Sikkerhedsstyrelsen, vidnede i retten, og det var på hans forklaring, der skete domfældelse.

Den 65-årige virksomhedsejer har anket dommen, som derfor nu går videre til Vestre Landsret og formentlig bliver berammet inden sommerferien. □

RMA Kugleventiler



RMA HKSF er 100% vedligeholdelsesfri.

HKSF produceres i 2 modeller:

- Flanger eller svejseender
- 1” til 8”
- Nu med 200 my belægning
- DVGW godkendt

cobalch
pipeline accessories

Hejreskovvej 24
3490 Kvistgård

cobalch@cobalch.com
www.cobalch.com